

**научно-производственное предприятие
“НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ”**

МУФТА типа МК 2

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НТК 12.000У.001.00.00 РЭ**

2014

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. | 3 |
| 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 5 |
| 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 7 |
| 5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ | 7 |
| 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 12 |
| 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 12 |
| 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ..... | 12 |
| 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 13 |

Приложение А. Схема базирования при расточке полумуфты

Приложение Б. Порядок центровки валов агрегата

Приложение В. Диаграмма предельных смещений валов для муфт типа МК2

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Муфта соединительная типа МК 2 (далее муфта) предназначена для передачи кручущего момента от привода к насосам, компрессорам и другим вращающимся механизмам с компенсацией радиальных, угловых и осевых смещений соединяемых валов.

1.2 Климатическое исполнение муфт УХЛ2О4 согласно ГОСТ 15150. Муфты допускают эксплуатацию во взрывоопасных зонах класса В-1а и В-1г согласно "Правил устройства электроустановок" с категорией и группой взрывоопасных смесей ПА-Т3 согласно ГОСТ 12.1.011.

1.3 Муфта по номенклатуре задаваемых показателей надежности в соответствии с ГОСТ 27.003 относится:

- по определенности назначения - к изделиям конкретного назначения (ИКН);
- по числу возможных состояний (по работоспособности) - к изделиям вида 1, т.е. может находиться в работоспособном или неработоспособном состоянии;
- по режимам применения - к изделиям непрерывного длительного применения;
- по последствиям отказов - к изделиям, отказы или переход в предельное состояние которых не приводят к последствиям катастрофического характера;
- по возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации - к изделиям восстанавливаемым;
- по возможностям технического обслуживания в процессе эксплуатации - к изделиям обслуживаемым.

1.4 В структуру обозначения муфты **МК 2 – XXX** входят:

- МК - муфта компенсирующая;
 2 - двухрядная (два ряда пакетов упругих элементов);
 XXX - показатель мощности = $N \times 1000 / n$,
 где N - передаваемая мощность, кВт;
 n - частота вращения муфты, об/мин,

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Показатели назначения и конструктивные показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Типоразмер муфты | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | МК2-17 | МК2-34 | МК2-67 | МК2-105 | МК2-270 | МК2-420 | МК2-670 | МК2-1050 | МК2-1340 | МК2-1670 |
| Передаваемый крутящий момент, Н·м | | | | | | | | | | |
| - номинальный | 160 | 315 | 630 | 1 000 | 2 500 | 4 000 | 6 300 | 10 000 | 12 500 | 16 000 |
| - максимальный кратковременный | 395 | 787 | 1 575 | 2 500 | 6 250 | 10 000 | 15 750 | 25 000 | 31 250 | 40 000 |
| Допускаемая частота вращения (без требований к балансировке), об/с (об/мин) | 250 (15 000) | 250 (15 000) | 225 (13 500) | 225 (13 500) | 200 (12 000) | 150 (9 000) | 120 (7 200) | 100 (6 000) | 100 (6 000) | 80 (4 800) |
| Допускаемое радиальное смещение осей валов*, мм | | | | | | | | | | |
| - при вводе в эксплуатацию | | | | | | | 0,05 | | | |
| - в процессе длительной эксплуатации | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,35 | 0,40 | 0,75 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Допускаемое взаимное биение торцов полумуфт, измеренное на максимальном диаметре*, мм | | | | | | | | | | |
| - при вводе в эксплуатацию | | | | | | | 0,1 | | | |
| - в процессе длительной эксплуатации ** | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,65 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Допускаемое взаимное осевое смещение валов **, мм | ± 1,8 | ± 2,4 | ± 4,0 | ± 2,4 | ± 2,8 | ± 3,0 | ± 4,5 | ± 4,5 | ± 4,5 | ± 4,5 |
| Габаритные размеры муфты, мм: | | | | | | | | | | |
| - диаметр, не более | 100 | 125 | 150 | 150 | 180 | 220 | 255 | 290 | 305 | 355 |
| - длина * | 230 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 750 | 850 |
| Масса, кг * | 9 | 11 | 18 | 18 | 30 | 52 | 75 | 100 | 120 | 160 |

* Параметры приведены для муфт с минимальным расстоянием между торцами валов.

** При взаимном осевом смещении валов не более 75% от максимального допускаемого.

Более подробные сведения о соотношении допускаемых осевых и угловых смещений валов приведены на диаграмме (приложение В, рисунок В.1)

Фактические параметры каждой муфты (допускаемое радиальное смещение осей валов и допускаемое взаимное биение торцов полумуфт) приведены в паспорте на конкретную муфту.

2.2 Показатели надежности

Надежность муфты в условиях и режимах эксплуатации, установленных в таблице 1, имеет следующие показатели:

- средняя наработка на отказ - не менее 50 000 ч ;
- средний полный срок службы - не менее 9 лет.

Критерием отказа является возникновение и развитие усталостных трещин в упругих элементах.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Описание конструкции

3.1.1 Конструкция муфты представляет собой жесткое на кручение цельнометаллическое устройство, обладающее свойством компенсации несоосности и осевых смещений соединяемых валов за счет упругих деформаций специальных компенсирующих элементов.

3.1.2 Муфта (рисунок 1) состоит из полумуфты двигателя **1**, полумуфты механизма **2**, узла проставки **3**, винтов **4**, шайб **5** и дистанционного кольца **6**.




Рисунок 1

3.1.3 Полумуфта **1** фиксируется на цилиндрическом конце вала двигателя по посадке H7/k6 призматической шпонкой **17** и винтом **18** (рисунок 4).

3.1.4 Полумуфта **2** фиксируется на цилиндрическом (коническом) конце вала механизма призматической шпонкой и, если предусмотрено, гайкой **7** (рисунок 1).

3.1.5 Узел проставки соединен с каждой полумуфтой болтами **4** с шайбами **5**.

3.1.6 Положение деталей после сборки и балансировки муфты определено метками (кернениями) по внешнему контуру деталей.

3.1.7 В конструкцию узла проставки (рисунок 2) входят два узла упругих элементов **9** и детали: корпус проставки **10**, два сепаратора **11** и гайки **12**.




Рисунок 2

3.1.8 Конструкция каждого узла упругих элементов (рисунок 3) состоит из пакета (набора) упругих элементов **13**, винтов **14**, втулок **15** и перегрузочных колец **16**. Узел взаимозаменяем и поставляется как запасная часть для ремонта муфты.




Рисунок 3

3.2 Принцип работы

3.2.1 Передача крутящего момента между полумуфтами и проставкой осуществляется силами трения между их торцевыми поверхностями, которые обеспечиваются обтяжкой винтов **4** (рисунок 1).

3.2.2 Передача крутящего момента упругим элементом осуществляется за счет усилий растяжения и сжатия его участков между винтами **14**, поочередно соединенными с корпусом проставки **10** и сепараторами **11** (рисунок 2).

3.2.3 Центрирование узла проставки **3** в полумуфтах **1** и **2** (рисунок 1) обеспечивается посадкой в центрирующих поясках.

3.2.4 Компенсация муфтой отклонений взаимного положения валов происходит за счет сложной деформации каждого звена упругих элементов в обоих пакетах.

3.2.5 В случае аварийного повреждения пакета упругих элементов вращающий момент кратковременно может передаваться винтами **14** (рисунок 3) с перегрузочными кольцами **16**. Перегрузочные кольца являются искрозащитным элементом.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 В стандартный комплект поставки муфты типа МК 2 входит:

- собственно муфта;
- упаковочный поддон (ящик);
- настоящее руководство по эксплуатации - 1 экз. в один адрес;
- паспорт – 1 экз. на каждую муфту.

4.2 Поциальному заказу могут быть поставлены:

- узел упругих элементов в сборе;
- приспособление для монтажа узла проставки;
- приспособление для центровки валов;
- съемник полумуфт;

5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

При проведении любых работ с муфтой необходимо руководствоваться монтажным чертежом (рисунок 1) и настоящим руководством.

Не разбирайте среднюю часть муфты. В случае необходимости замены пакета упругих элементов 13 необходимо обратиться к изготовителю муфты.

5.1 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

5.1.1 Расконсервируйте и осмотрите муфту.

5.1.2 Выверните винты **4** с шайбами **5** из проставки **3** (рисунок 1) и отсоедините от проставки **3** полумуфты **1** и **2**.

5.1.3 В случае поставки муфты с припусками "под расточку по месту" расточите полумуфты и обработайте шпоночные пазы. Базирование полумуфт при доработке выполняйте по поверхностям А и Б (Приложение А). Точность базирования 0,03 мм. От точности выполнения расточки полумуфт зависят надежность и долговечность муфты, а также динамические нагрузки на опоры валов агрегата.

5.2 МОНТАЖ

5.2.1 Зафиксируйте полумуфту **2** на валу механизма и полумуфту **1** на валу двигателя (рисунок 4), выдержав размер **Б** между торцевыми поверхностями полумуфты **1** и кольца **6** (либо полумуфты **2** в случае отсутствия кольца **6**) равным действительной длине средней части муфты за счет соответствующего расположения и фиксации полумуфты **1** на валу двигателя в следующем порядке.




Рисунок 4

5.2.1.1 Проверьте осевой разбег роторов двигателя и приводимой машины и установите их в рабочее положение.

5.2.1.1.1 Для электродвигателя с подшипниками скольжения. Произведите холостой пуск и при установившемся вращении проверьте рабочее осевое положение ротора по штатному устройству электродвигателя. Кольцевая канавка (метка) на валу должна совпадать с указателем устройства. Остановите двигатель и, сдвигая в осевом направлении ротор, восстановите его положение, при котором происходило вращение, согласуя кольцевую канавку на валу с указателем устройства.

Превышение осевого разбега ротора двигателя в подшипниках скольжения над допускаемым осевым смещением муфты не является препятствием для ее применения, так как упругие силы муфты ограничивают взаимные осевые смещения соединяемых валов до допустимых значений.

5.2.1.1.2 Для насосов с гидропятаю. Сдвиньте ротор насоса в сторону всасывания до упора (закрытия осевого зазора гидропяты).

5.2.1.2 Установите шпонку **19** в паз и напрессуйте полумуфту **2** на вал приводимой машины. При необходимости, предварительно разогрейте ее до температуры плюс 80...90°C. Наверните гайку **7** (если она предусмотрена). Прикрепите кольцо **6** к полумуфте **2**, совместив метки.

5.2.1.3 Установите в паз вала двигателя шпонку **17**, напрессуйте полумуфту **1**, при необходимости предварительно разогрейте ее до температуры плюс 80...90°C. При монтаже полумуфты **1** необходимо выдержать размер **Б** между фланцами полумуфты **1** и кольца **6** равным длине средней части муфты с точностью $\pm 0,5$ мм. Фактическое значение размера **Б** каждой муфты нанесено клеймением на корпусе проставки и указано в паспорте муфты.

Размер **Б необходимо выдержать за счет перемещения на валу двигателя полумуфты **1**.**

В агрегатах с тепловым (или иным) осевым ходом валов, превышающим 50% допускаемого осевого смещения муфты, рекомендуется обеспечить размер **Б на номинальном режиме работы за счет предварительного осевого натяга муфты (это существенно только в случае жесткой осевой фиксации обоих соединяемых валов).**

В агрегатах с двумя коническими концами валов подгонка размера **Б** осуществляется подшлифовкой дистанционного кольца **6** по фактическому размеру после монтажа обеих полумуфт. При этом необходимо обеспечить параллельность привалочных торцовых поверхностей кольца **6** с точностью 0,03 мм.

5.2.2 Установите на полумуфты **1, 2** приспособление (рисунок 5) и выполните центровку согласно требованиям, изложенным в документации на агрегат. При отсутствии таковых центровку выполняйте в соответствии с Приложением Б настоящего руководства.

Допустимые смещения осей валов при центровке приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Направление смещения | Величина, мм |
|---|--------------|
| Радиальное | 0,05 |
| Торцовое (взаимное биение торцов полумуфт, измеренное на максимальном диаметре) | 0,1 |

В агрегатах с радиальным ходом валов, превышающим 0,05 мм, необходимо обеспечить центровку с требуемой точностью на номинальном режиме работы за счет введения заданной предварительной радиальной расцентровки.

5.2.3 Снимите приспособление для центровки валов, произведите контрольное измерение и, при необходимости, откорректируйте расстояние **Б** между фланцами полумуфт **1** и кольца **6** с точностью $\pm 0,5$ мм.

5.2.4 Зафиксируйте винтом **18** полумуфту **1** на валу двигателя в осевом направлении. Торец вала не должен выступать за торцевую поверхность **E** полумуфты **1** (рисунок 4).




Рисунок 5

5.2.5 Смонтируйте узел проставки между полумуфтами в следующем порядке.

5.2.5.1 Вверните в резьбовые отверстия сепараторов **11** (рисунок 6) штатные приспособления для демонтажа проставки и, вворачивая штанги приспособлений, обожмите среднюю часть муфты на 2 ... 2,5 мм.

5.2.5.2 В обжатом состоянии, удерживая узел проставки **3** за обе штанги приспособления **20**, заведите его в проем между полумуфтами и, совместив фланцы любой стороны по заточкам и меткам (кернениям), скрепите винтами **4** с шайбами **5** эту пару фланцев.

5.2.5.3 Проворачивая соединяемые валы, совместите по меткам (рисунок 1) вторую пару фланцев и, выворачивая штанги приспособлений, совместите фланцы по заточкам. Скрепите оба фланца винтами **4** с шайбами **5**.

5.3 Обожмите винты **4** в обоих фланцевых соединениях. Значения моментов затяжки винтов **4** приведены в таблице 3.

Таблица 3

в Н·м (кгс·м)

| Типоразмер муфты | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| МК 2-17 | МК 2-34 | МК 2-67 | МК2-105 | МК2-270 | МК 2-420 | МК2-670 | МК2-1050 | МК2-1340 | МК2-1670 |
| 30^{+5} ($3,0^{+0,5}$) | 40^{+5} ($4,0^{+0,5}$) | 75^{+5} ($7,5^{+0,5}$) | 75^{+5} ($7,5^{+0,5}$) | 200_{-20} ($20,0_{-2,0}$) | 350^{+30} ($35,0^{+3,0}$) | 650^{+50} ($65,0^{+5,0}$) | 650^{+50} ($65,0^{+5,0}$) | 650^{+50} ($65,0^{+5,0}$) | 650^{+50} ($65,0^{+5,0}$) |

Требования. Монтаж муфты выполняйте при отключенном от электросети приводном двигателе и закрытых задвижках на всасывании и нагнетании.

Пакеты упругих элементов **13**, рисунок 3, после заворачивания винтов **4** не должны иметь признаков деформации при рабочем положении валов.




Рисунок 6

5.4 ДЕМОНТАЖ МУФТЫ

5.4.1 Выполните демонтаж узла проставки в следующем порядке.

5.4.1.1 Закрепите в резьбовых отверстиях сепараторов **11** монтажные приспособления **20** (рисунок 7).

5.4.1.2 Частично выверните винты **4** из обеих полумуфт и, вворачивая обе штанги приспособления **20**, обожмите узел проставки на 2...2,5 мм.

5.4.1.3 Удерживая узел проставки за штанги приспособления **20**, выверните окончательно винты **4** с шайбами **5** и выведите узел проставки из проема.

5.4.1.4 Снимите приспособления **20** с узла проставки.

Требования. Демонтаж проставки выполняйте при отключенном от электросети приводном двигателе и закрытых задвижках на всасывании и нагнетании.




Рисунок 7

5.4.2 Демонтируйте полумуфты **1**, **2** (рисунок 8) в следующем порядке.

5.4.2.1 Отверните и снимите гайку **7**.

5.4.2.2 Закрепите на полумуфте **2** съемник **21**, спрессуйте с конца вала полумуфту.

5.4.2.3 Выверните из полумуфты двигателя **1** винт **18**. Закрепите на полумуфте **1** съемник **21**, спрессуйте с конца вала полумуфту.

Требования. Демонтаж муфты выполняйте при отключенном от электросети приводном двигателе и закрытых задвижках на всасывании и нагнетании.

Не спрессовывайте полумуфты с валов ударами молота или другим подобным способом.




Рисунок 8

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Конструкция муфты соответствует общим требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.004.

6.2 Муфта должна быть защищена предохранительным кожухом.

6.3 Технические осмотры, обслуживание и ремонты муфты должны проводиться при остановленном агрегате и отключенном от сети двигателе.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Во время остановок агрегата, в процессе текущих и других ремонтов необходимо:

- 1) проверять и восстанавливать до значений, указанных в таблице 2, центровку валов агрегата, так как повышенные радиальные и угловые смещения валов вызывают наиболее опасные циклические напряжения в упругих элементах и являются основной причиной снижения надежности и уменьшения ресурса муфты;
- 2) проверять затяжку винтов **4**;
- 3) проверять состояние периферийных упругих элементов в пакетах **13**.

7.2 Появление микротрещин и пластическая деформация упругих элементов в пакетах **13** (рисунок 3) возникают в результате длительной работы агрегата с нарушенной центровкой валов.

Для восстановления работоспособности муфты необходимо восстановить центровку валов агрегата до указанных в таблице 2 норм и заменить пакеты упругих элементов **13**, в которых имеются элементы с признаками пластической деформации или разрушений.

7.3 Замена пакетов упругих элементов **13** (рисунок 3) должна производиться в соответствии с технологией изготовителя муфты.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Допускается транспортирование муфт любым видом транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспорти-

рования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 ГОСТ 15150 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом).

8.2 Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150 (закрытое неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом).

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие муфты технической документации при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим руководством.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода муфты в эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока - в соответствии с ГОСТ 22352.

Приложение А

**Схема базирования полумуфты
при обработке посадочного отверстия и шпоночного паза.**




Рисунок А.1

Приложение Б

Порядок центровки валов агрегата

Центровка осей валов (далее центровка) двигателя и насоса является ответственной и трудоемкой операцией, поэтому выполнять ее должны высококвалифицированные специалисты.

1 Центровку выполните в два этапа - предварительно, используя лекальную линейку, штангенциркуль и щуп, и окончательно - используя штатное приспособление (рисунок 5) и индикаторы часового типа ИЧ405 или ИЧ410.

1.1 Предварительную центровку выполните в следующем порядке: прикладывая лекальную линейку рабочей поверхностью к цилиндрической поверхности по образующей цилиндрической поверхности фланцевой части полумуфты в диаметрально противоположных направлениях, контролируйте щупом зазор e между рабочей поверхностью линейки и цилиндрической поверхностью полумуфты (рисунок Б.1).




Рисунок Б.1

Изменяя толщины подкладок под лапы двигателя, необходимо добиться, чтобы зазор был одинаковым. Одновременно необходимо контролировать расстояние между полумуфтами L (рисунок Б.1). Оно должно быть равным действительной длине проставки муфты $L \pm 0,5$ мм. Для предварительной центровки возможно допустить отклонения величины зазора e до 0,3...0,5 мм.

1.2 Окончательную центровку выполните в следующем порядке:

1) установите и закрепите на полумуфте двигателя приспособление согласно чертежа (рисунок 5). Индикаторы необходимо выставить и закрепить в таком положении, чтобы при измерениях можно было пользоваться средней частью шкалы;

2) для записей измерений нарисуйте на листе бумаги или картона диаграммы согласно рисунка Б.2;

3) в исходном положении выполните измерения торцовых зазоров индикаторами вверху и внизу, а радиального зазора - индикатором вверху. Данные измерений занесите в диаграмму 1. Внутри окружности запишите торцовые зазоры, а вне ее - радиальные;

4) поверните одновременно ротор двигателя и ротор насоса на 90° , 180° и 270° и в каждом положении измерьте торцовые и радиальные зазоры. Результаты измерений занесите соответственно в диаграммы 2, 3 и 4;

5) для получения суммарных торцовых замеров сложите результаты измерений, выполненных в верхней части муфты в положениях 0° и 180° . Полученную сумму разделите на 2. Результаты занесите во внутреннюю верхнюю часть диаграммы 5;

6) для получения суммарных торцовых замеров сложите результаты измерений, выполненных в нижней части муфты в положениях 0° , 180° . Полученную сумму разделите на 2. Результаты запишите во внутреннюю нижнюю часть диаграммы 5;

7) аналогично изложенному в 5) и 6) выполните измерения и вычисления для получения суммарных торцовых замеров в правой и левой частях муфты при положениях 90° , 270° и результаты запишите соответственно в диаграмму 6;

8) перенесите записи радиальных зазоров из диаграммы 1, 3 (соответственно верх и низ) в диаграмму 5, а из диаграммы 2, 4 - в диаграмму 6 (тоже соответственно верх и низ);

9) приведите условно к нулю данные диаграмм 5, 6 и запишите их в диаграммы 7, 8 соответственно по вертикали и горизонтали. За нуль примите наименьший зазор.

Центровка считается удовлетворительной, если разность противоположных замеров в диаграммах 7, 8 не будет превышать величин, приведенных в таблице 1.

1. Пример вычисления суммарных замеров по данным, приведенным в диаграммах на рисунке Б.2.

Вычисление результатов замеров по вертикали, мм

$$\text{верх } (2,78+3,82)/2=3,30;$$

$$\text{низ } (2,80+3,84)/2=3,32;$$

Вычисление результатов замеров по горизонтали, мм

$$\text{правая сторона } (3,52+2,80)/2=3,16;$$

$$\text{левая сторона } (3,56+2,78)/2=3,17.$$

2. Для проверки правильности выполнения торцовых замеров величина зазора вверху муфты в положении 0° складывается с величиной зазора внизу муфты после совместного поворота на 180° , а величина зазора внизу муфты в положении 0° складывается с величиной зазора вверху после поворота на 180° . При удовлетворительной точности замеров эти суммы должны быть равны или отличаться на 0,02 мм. Аналогично определяется степень точности замеров по горизонтали. Пример проверки точности замеров по данным диаграмм рисунка Б.2-б показывает следующее:

$$\text{по вертикали, мм} \quad 2,78 + 3,84 = 6,62;$$

$$2,80 + 3,82 = 6,62;$$

$$\text{по горизонтали, мм} \quad 3,56 + 2,80 = 6,36;$$

$$3,52 + 2,78 = 6,30.$$




Рисунок Б.2

Приложение В

Диаграмма предельных смещений валов для муфт типа МК2




Рисунок В.1

$\Delta\theta_\Sigma$ – фактический угол поворота проставки, град;

ΔX – осевое смещение валов, мм.

$$\Delta\theta_\Sigma = \arctan\left(\frac{\Delta Y}{L}\right) + \Delta\theta,$$

где L – расстояние между пакетами упругих элементов, мм;

ΔY - радиальное смещение осей валов, мм;

$\Delta\theta$ - угловое смещение осей валов, град.

$$\Delta\theta = \arctan\left(\frac{\Delta Z}{D}\right)$$

где ΔZ - биение торцов полумуфты, измеренное на диаметре D (мм), мм.

Рабочая точка муфты ($\Delta X; \Delta\theta_\Sigma$) должна находиться в поле, ограниченном осями координат и соответствующей кривой.